





A UNIQUE SERVICE OF ITS KIND.







SIPSEMX pioneers in field repair of restorers and experts in this service, has qualified personnel and tools. Being the only compay certified as an approved supplier by the electrical testing laboratory <u>LAPEM</u>.



Excellent repair option, achieving a greater benefit to the energy distribution company, keeping its assets in optimal operating conditions, reducing:

- Service quality penalties.
- Energy supply losses.
- Operating, logistics and storage costs due to repair shipment to the repair shop.
- Expenses for the acquisition of new assets.



REL



Innovative service that returns damaged restorers to operation, performing maintenance or repair at the point of installation of the equipment. Assisting with the mobile laboratory and refurbishment of SIPSEMX to the site.

Counting with tools to work in pole or substation for the realization of tests such as:

- Injection of primary currents.
- Injection of voltages and secondary currents.
- Contact resistance.
- Insulation resistance.
- Repair and adjustment of mechanical parts.
- Verification of operation times.
- Pole disparity.















The development of the service is carried out in vehicles suitable to the situation, they can be: Pick up, utility vehicles, all terrain vehicles or basket, adapting and looking for the best access to the installation site.

SIPSEMX has original spare parts and replacements for immediate delivery for all brands in the market. Allowing a repair in record time.

It is important to mention that more than 80% of repairs are done in only one visit.







The request, follow-up and evidences are uploaded in the **WEB platform** available to our clients **"Service Desk"** accesible from the web page of **www.sipsemx.com** with personalized and password-protected access.



SIPSEMX Mesa de Servicios Dominie 2021: Dominie 2021: Dominie 2020: Dominie 2020: Maie in Minue Nate, Sale a Minue Conse, Yale a Minue Are Mate Jahre

Where you can select by date and region the service provided.



lesa de Servicios Penínsular 2022 2.00 Aputa-

Logiei



Subsequently, with the personalized user and password, you will access the portal.





Where corrective or preventive maintenance can be requested, a service ticket is assigned and a time and date for the service is agreed upon. The final report displays photographic evidence, description of failures, work performed, information about the equipment visited.

Solicitud de manter	nimiento correctivo MC-23-0	001	Servicio = Cor Tierras -	mectivo = Evaluación	+ Concept	ios =		o 🗸 🗙 🛿	1 8 1
Restaurador	r Can		Fecha de solicitud del servici	io		Estatus de la solicitud		Istatus de allarma	
Descripción	RESTAURADOR CANCUN SN-ART-P500 - ARTECHE - P500		09/06/2022	06:00		Abenta	~	Normal	v
Tanque	SNART-13 - ARTECHE		Responsable de area cliente			Reporte de falla			
Entidad Pederativa Ciudad	Guerdana Roo Cancún		(RM-004) GUILLERMO CEN		v.	RESTAURADOR CON FAU	LA MEDICION DE	VOLTAGE	
			Responsable de solicitud clie						
			(RN-001) GUILLERING CEN	(TENO ·	*				
Documentos	Creación								
Pecha final del diagnoso 09/06/2022 8:00 Tipo de atención En sito	tee M O	Fecha inicial del s 05/06/2022 Fecha final del se	8.00 🗮 📀	Número de licencia 435 RIM Lice 2 -	encia no necesaria		ionsable de aten ROK ORNELAS	ción operación	v
09/06/2022 8:00 Tipo de atención	and the second se	Fecha inicial del s 05/06/2022 Fecha final del se	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	435 RIM Like				ción operación	v
09/06/2022 8.00 Tipo de atención En sito	and the second se	Fecha inicial del s 05/06/2022 Fecha final del se	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	435 RIM Like	encia no necesaria			ción operación	•
09/06/2022 8.00 Tipo de atención En sito	and the second se	Fecha inicial del s 05/06/2022 Fecha final del se	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	435 RIM Lie G O	encia no necesaria			ción operación	×
opros/2022 8.00 Tipo de atención En silo alor de tierra actual 3.0H//S	and the second se	Fecha inicial del s 05/06/2022 Fecha final del se	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	435 RIM Like 2 Valor de tierra mejorad	encia no necesaria			ción operación	•
09/06/2022 8.00 Tipo de atención En sito alor de tienta actual 3 CHIMS escripción de la falla	₩ 0 	Fecha inscial del se 05/06/2022 Fecha final del se 05/06/2022	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	Valor de tierra mejorad	encia no necesaria ta		ROKORNELAS		×
09/06/2022 8.00 Tipo de atención En sito alor de tierna actual 3 CRIMS escripción de la falla	and the second se	Fecha inscial del se 05/06/2022 Fecha final del se 05/06/2022	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	Valor de tierra mejorad	encia no necesaria ta		ROKORNELAS		•
09/06/2022 8:00 Tipo de atención En silio ator de Berra actual 3: Centra actual 3: Centra centra actual 3: Centra cen	Coemado cabeado interno bancada, 8 d	Fecha Inicial del se 05/06/2022 Fecha final del se 05/06/2022	enicio 800 III O 800 III O	Valor de tierra mejorad	encla no necesaria sa skie n2 TP Cambio de Cableado	nterno, Remptazo 3 Guadrac Peretta e	Reparación tagot	la contict.	×
09/06/2022 8 00 Tipo de atención En silio alor de tierra actual a OHMS escripción de la falla Caño en 2 17º taos cargo, emaito revisión pruebas Si	Coemado cabeado interno bancada, 8 d	Fecha Inicial del s 05/06/2022 Fecha final del se 05/06/2022 Auditor, Cable control Bateria respaldo tati v	ervicio 8 00 🗮 📀 rvicio	Valor de tierra mejorad Valor de tierra mejorad Descripción de la solu formación instatución Bateria interna Maj	encia no necesaria ta	riterno, Rempiazo & Cuastrac Restite Cix	Reparación tagot		•
oside/2022 8 00 Tipo de atención En sito alor de Benta actual a Centra escripción de la falla chafo en 2 TP solo cargo. presato revisión proebas sito	Coemado cabeado interno bancada, 8 d	Pecha Inicial del si Oso6/2022 Pecha final del si Oso6/2022 Diadric, Cable contol Bateria respatoo Itali un Bit supresor	enicio 800 III O 800 III O	Valor de tierra mejorad	encla no necesaria sa skie n2 TP Cambio de Cableado	nterno, Remplazo 3 Guadrac Poetia Ok Polo	Reparación tayof argader v	la contict.	
osnoscozz 8 oo Tipo de atención En sito ator de tierra actual a CHMS cescripción de la falta Daño en 2 TP sade carpa, ermato revisión pruebas Si bio Ok. v	Coemado cabeado interno bancada, 8 d	Fecha Inicial del se osobiologo Fecha final del se osobiologo osobiologo Cable control Bateria respaldo tata w BT supreser Ok w	enicio 800 III O 800 III O	Valor de tierra mejorad	encla no necesaria sa skie n2 TP Cambio de Cableado	Interno, Rempirate & Guadrate Os Pala Cis	Reparación taylet	la contict.	
osroscozz 8 oo Topo de atención En stio ator de tierra actual a convisi escripción de la falla Daño en 2 TP taos cargo, ormato revisión pruebas 8 este Ot. w Pesterno	Coemado cableado interno hancada, 8 d	Fecha Inicial del se Os/06/2022 Fecha final del se Os/06/2022	enicio non Di Onice non Di Onice non Di Onice Daflasas 7.0 vol	A35 RIM Lio C Valor de tierra mejorac Descripción de la solu Barena interna Nali ··· Limparas Ox ··· Borta puerta	encla no necesaria sa skie n2 TP Cambio de Cableado	Herno, Rempiszo & Cuastac Ok Pala Cik Chapas	Reparación tayof argader v	la contict.	•
osciologogo 8 00 Tipo de atención En silio alor de tienta actual 3 CHIMS escripción de la falta Daño en 2 TP laos carga, ormato revisión pruebas Si ete Ok. ~ Patiento tata ~ 2 CHIMS 2 CHI	Coemado cabeado interno bancada, 8 d	Fecha Inscial del se Os/06/2022 Fecha final del se Os/06/2022	enicio 800 III O 800 III O	A35 RIM Lio C Valor de tierra mejorad Descripción de la solu Bartenia interna Magi ~ Limparas Ox ~ Bartenia puerta	encla no necesaria sa skie n2 TP Cambio de Cableado	Interno, Rempirate & Guadrate Os Pala Cis	Reparación tarjet argandor v puerta cuadro	la contict.	•
osidiki2022 8.00 Tipo de atención En silio alor de Berra actual a CHMS escripción de la falla chaño en 2 TP laos carga. ormato revisión pruebas 81 ele Ok. • Pesterno tata • 2 encor de posición	Coemado cableado interno hancada, 8 d	Pecha Inicial del si Os/06/2022 Pecha final del si Os/06/2022 Cision/2022 Cisi	enicio non Di Onice non Di Onice non Di Onice Daflasas 7.0 vol	A35 RMA Lice C C Valor de tierra mejorad Descripción de la solu formación de la solu formació	encla no necesaria sa skie n2 TP Cambio de Cableado	Herno, Rempiszo & Cuastac Ok Pala Cik Chapas	Reparación tarjet argandor v puerta cuadro	la contict.	•
00006/2022 8.00 Tipe de stanción En sito Pator de tierna actual 3.0005 Socripción de la falta Daño en 2 TP soci carga. Penatio revisión pruebas Si Si Si Penation Penation pruebas Si Las or Penation revisión pruebas Si Si Las or Penation 2	Coemado cableado interno hancada, 8 d	Pecha Inicial del si Oso6/2022 Pecha final del si Oso6/2022 Deadrac, Cable contol Bateria respatoo National del si Osofico del	enicio non Di Onice non Di Onice non Di Onice Daflasas 7.0 vol	A35 RMA Lie C Valor de tierts mejorad Descripción de la solu Surtiencro instanción Bateria interna Maja v Limparas Ox v Secta puerta Ox v Bancado	sa skie 2 TP: Cambio de Cableado	Herno, Rempiszo & Cuastac Ok Pala Cik Chapas	Reparación tarjet argandor v puerta cuadro	la contict.	





Generating a history of the visited restorer in a particular or general look of all the equipment of a zone or division, **representing investment**, **rehabilitated equipment and typical failures by brand and model**, **achieving with this information the decision making in preventive maintenance**.





This service is an excellent option in terms of profitability and time, being the only company in the restoration of equipment in case of emergencies.







CONTACT US

contacto@sipsemx.com www.sipsemx.com

