



REPARACIÓN EN CAMPO

2025



SIPSEMX pioneros de reparación en campo de restauradores y expertos en este servicio, cuenta con personal y herramienta calificado.

Siendo la única empresa certificada como pro-veedor aprobado por el laboratorio de pruebas eléctricas



LAPEM®

Excelente opción de reparación, logrando un mayor beneficio a la empresa distribuidora de energía, manteniendo sus activos en óptimas condiciones de operación, reduciendo:

- Penalizaciones por calidad del servicio.
- Pérdidas de suministro de energía.
- Costos de operación, logística, almacenaje por envío de reparación en taller.
- Gasto por adquisición de activos nuevos.

Inovador servicio que regresa a la operación restauradores dañados, realizando mantenimiento o en su caso reparación en el punto de instalación del equipo. Asistiendo con el laboratorio móvil y refaccionamiento de **SIPSEMX** al sitio. Contando con herramienta para trabajo en poste o subestación para la realización de pruebas como:

- Inyección de corrientes primarias.
- Inyección de Voltajes y corrientes secundarias.
- Resistencia de contactos.
- Resistencia de asilamiento.
- Reparación y ajuste de partes mecánicas.
- Verificación tiempos de operación.
- Disparidad de polos.



Figura 1 trabajo en campo



El desarrollo del servicio se realiza en vehículos adecuados a la situación, pueden ser:

Pick up, vehículos utilitarios, vehículos todo terreno o canastilla, adecuándose y buscando el mejor acceso al sitio de instalación.

SIPSEMX cuenta con refaccionamiento original y sustituto de entrega inmediata para todas las marcas del mercado. Permitiendo una reparación en tiempo récord.


Es importante mencionar que mas del 80% de reparaciones se realizan en 1 sola visita.



Figura 2 trabajo en campo



La solicitud, seguimiento y evidencias son cargadas en la plataforma WEB disponible a nuestros clientes “Mesa de Servicio” accesible desde la pagina web de www.sipsemx.com con acceso personalizado y protegido por clave.



Donde se podrá seleccionar por fecha y región el servicio proporcionado.



Figura 3 Mesa de servicio

Donde se puede solicitar un mantenimiento correctivo o preventivo, se asigna un ticket de atención acordando hora y fecha para el servicio. Como reporte final se despliega evidencias fotográficas, descripción de fallas, trabajos realizados, información del equipo visitado.

Mesa de Servicios Perifonear 2016 2.00 Cargos+ Operación+ Substancias+ Ayuda+ COMACWIN - PANEL ORCULAS ADMINISTRACION a.gro

Solicitud de mantenimiento correctivo MC-23-0001

Servicio = Correctivo = Evaluación = Conceptos =

Restaurador: Can RESTAURADOR CANCUN
 Desempeño: SHART-P000 - ARTECHE - P000
 Control: SHART-P0 - ARTECHE
 Tiempo: Quintana Roo
 Ciudad: Cancun

Fecha de solicitud del servicio: 05/06/2022 00:00
 Responsable de area cliente: (RTV-004) GULLERMO CENTENO
 Responsable de solicitud cliente: (RTV-004) GULLERMO CENTENO

Estado de la solicitud: Asigna
 Estado de alarma: Normal
 Reporte de falla: RESTAURADOR CON FALLA MEDICION DE VOLTAGE

Documentos: Creación

Seleccionar archivo: MC-23-00... 3 PM.png

Fecha final del diagnóstico: 05/06/2022 8:00
 Tipo de atención: En sitio

Fecha inicial del servicio: 05/06/2022 8:00
 Fecha final del servicio: 05/06/2022 8:00

Numero de licencia: 405
 RIM: Licencia no necesaria

Responsable de atención operación: TRICK CRANTIAS

Valor de tierra actual: 3 OHMS
 Valor de tierra mejorada:

Descripción de la falla: Daño en 2 TP lado carga. Quemado cableado interno boncada 3 Quadac. Cable control

Descripción de la solución: Suministro instalación 2 TP Cambio de Cableado interno. Rompecho 3 Quadac. Reparación tarjeta control.

Formato revisión pruebas:

Si	Batería respaldo	Batería interna	Fuente cargador
OK	100% BT expresor	100% Cargado 0.6 volt	OK No requiere baterías
OK	OK	OK	OK
TP externo	Conectados	Lámparas	Polo
100%	100%	OK	OK
Sensor de posición	Control	Switch puerta	Chapas puerta cuadro
OK	OK	OK	OK
		Boncadas	
		100%	Cableado Faltado

Tipo	Concepto	Descripción	Importe	Moneda	Modelo

Figura 4 Mesa de servicio

Generando un historial del restaurador visitado en una mirada particular o general de todos los equipos de una zona o division, **representando inversion, equipos rehabilitados y fallas típicas por marca y modelo.** logrando con esta información la toma de decisiones en mantenimiento preventivo.





Figura 5 Mesa de servicio

Este servicio es una excelente opción en rentabilidad y tiempo, siendo la única empresa en el restablecimiento de equipos ante emergencias.



Figure 3 Descripción conexiones de botonera



SIPSEMX



EMAIL

contacto@sipsemx.com



WEB

www.sipsemx.com



TEL

55 5877 2657

55 2405 6652